



LAS LLUVIAS CAUSAN DAÑOS EN LA ZONA DE LA DESEMBOCADURA DEL RODASTILLO

- El ayuntamiento ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para actuar

19 de enero de 2023.- Los recientes episodios de lluvias continuadas y fuerte viento han causado daños en distintas zonas del municipio. Una de las más afectadas es el parque del Socayo. En concreto algunos de los chopos situados junto al mirador más cercano a la desembocadura del Rodastillo han perdido el apoyo adecuado y están iniciando un movimiento de vuelco hacia el río, provocando con su cepellón un movimiento de tierras que ha dañado los elementos de paseo y el propio mirador. Estos chopos, de más de 30 metros y más de 4.000 kg por chopo, están situados en terreno rústico que es Dominio Público Hidráulico Cartográfico, responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo al que se ha notificado la situación.

Las roturas y grietas aparecidas en el terreno están avanzando rápidamente siendo previsible la caída de los árboles al río en un período corto de tiempo. En caso de desprendimiento de la zona agrietada en su totalidad al río Pisuegra será necesario reacondicionar y vallar todo el entorno para reponer las condiciones de seguridad.

Dado el riesgo existente, el Ayuntamiento ha procedido al balizado perimetral de la zona para evitar daños personales o materiales, ha puesto la situación en conocimiento de la CHD y solicitado permiso para la tala a la Confederación y al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

